LOCALIZAÇÃO DA GRAVAÇÃO DO NIV. (CHASSI)

FIAT

1- Localização do número identificador veicular – NIV dos principais veículos da montadora Fiat de fabricação nacional.

Para todos os profissionais envolvidos na identificação veicular, é de suma importância ter o conhecimento da localização do NIV (Número de Identificação Veicular), popularmente conhecido como chassi, gravados nos veículos dos diversos modelos do fabricante "Fiat", em circulação no território nacional, bem como das mudanças que ocorrem ao passar dos anos.

Através deste conhecimento pode-se detectar determinados tipos de fraude, praticado por meliantes, que alteram a padronização do fabricante.

Veremos as indicações abaixo:

ATÉ 1995 - 1995
Compartimento do para lama (lado direito).

- Uno
- Pick-up
- Fiorino
- Prêmio
- Elba
- Tempra

EMBAIXO DO BANCO DO CARONA.
(Atrás do banco)

- Palio
- Strada

A PARTIR DE 1995 - 1996
Assoalho ao lado do carona (lado direito).

- Uno
- Fiorino
- Tempra
- Siena
- Brava
- Marea
- Stilo
- Palio
- Punto
- Idea

TORRE DO AMORTECEDOR
(Lado direito)

- Marea Weekend
- Tempra Importado
- Tipo Importado

LOCALIZAÇÃO DA ETIQUETA DESTRUTIVA

As etiquetas autocolantes destrutíveis, de acordo com a Resolução do COTRAN número 695-85, deveram constar nos seguintes locais:



Foto ilustrativa



ETIQUETA DESTRUTIVA

① **Próximo coluna do amortecedor ou (dentro do caput).**

② **Coluna da porta lado do carona.**

③ **Assoalho embaixo do banco.**

Algumas montadoras já estão diversificando, usando também o lado direito do veículo (atrás do banco do motorista).

LOCALIZAÇÃO DO NÚMERO IDENTIFICADOR DO MOTOR





(A) Número localizado na frente, lado esquerdo do motor com o ângulo de visão por cima.

(B) Número localizado na frente ,lado direito do motor com ângulo de visão por cima. **Neste caso atualmente é mais comum no modelo Stilo (motor GM).**

(C) Número localizado por trás, lado direito do motor com o ângulo de visão por cima. **Em alguns modelos vista pela lateral do motor – Tempra, Prêmio e outros.**

TIPOS DE ADULTERAÇÕES
"Adulterações Tipo Implantes"

Localização do NIV no Fiat-Uno



Pontos de solda envolvendo o NIV



Localização do NIV no Fiat - Tempra

Pontos de solda envolvendo a torre de amortecedor

Fiat-Tempra – 1993 - Adulterado



NIV Implantado ao veículo Tempra

"Adulterações nos Caracteres"

NIV de um veículo Fiat-Pick-Up Trekking, ano 1997.

NIV de um veículo Fiat-Working 1.6 16 v, ano 2003.

NIV de um veículo Fiat-Uno Mille SX 1.0/E SPI, ano 1997.

NIV de um veículo Fiat-Furgão 1.5 (Niv Implantado,adulterado e simulado uma regravação)

Dentre estes, existem outros tipos de adulterações que já fazem parte do cotidiano nas investigações da identificação veicular.